



Rapport Tidemandsgate 27 - Oslo

Kjellerareal ca 240 kvm - innredet/uinnredet

Montering: 14. - 17. februar 2011

Etterkontroll: 16. mars 2011

Ekstra kontroller utført 29/1-2013 og 6/10-2014

Monteringskontroll/Montering

Navn/Firma: Gudleik Njå

Adresse: Tidemannsgate 27

Postnr/sted: 0260 Oslo

Telefon: 97681984

Epost: gudleik.njaa@grieg.no

Monteringsdato: 14 - 17 februar 2011

Følgende målinger er foretatt FØR montering:

Benyttet instrument: Protimeter MMS. Overflatemåling. Målt med: Pigger

Målepunkt/ Meteret viser:

1 / 100

2 / 41

3 / 96,9

4 / 84,5

5 / 54,4

6 / 99,0

7 / 71,6

8 / 100

Annet: Merk på skisse hvert målepunkt

Montør: Tommy/Gardar + Tor ved kontroll

Huseier eller representant:

Kontroll dato: 16. mars 2011

Følgende målinger er foretatt ved etterkontroll:

Benyttet instrument: Protimeter MMS. Overflatemåling. Målt med: pigger

Målepunkt/ Meteret viser: 2013 og 2014 i ()

1 / 25,4 (10-12)

2 / 8,0 (8-8)

3 / 10,1 (10-9) 4 / 22,9 (23-16)

5 / 13,6 (13-12)

6 / 9,7 (10-9)

7 / 12,7 (12-) 8 / 17,6 (18-)


punkt 7 og 8 ikke tilgj i 2014

Annet:

Montør:

Huseier eller representant:


Kontrollpunkter




Kommentarer målepunkt:

- 1) andre trappetrinn
- 4) Helt øverst ved dørkarm venstre side

Kontrollpunkt 1 (17. februar –2011) / Etterkontroll 16. mars 2011




FØR




ETTER



Kontrollpunkt 2 (17. februar –2011) / Etterkontroll 16. mars 2011




FØR




ETTER



Kontrollpunkt 3 (17. februar –2011) / Etterkontroll 16. mars 2011




FØR





ETTER



Kontrollpunkt 4 (17. februar –2011) / Etterkontroll 16. mars 2011




FØR




ETTER



Kontrollpunkt 5 (17. februar –2011) / Etterkontroll 16. mars 2011




FØR




ETTER



Kontrollpunkt 6 (17. februar –2011) / Etterkontroll 16. mars 2011




FØR




ETTER



Kontrollpunkt 7 (17. februar –2011) / Etterkontroll 16. mars 2011




FØR




ETTER



Kontrollpunkt 8 (17. februar –2011) / Etterkontroll 16. mars 2011



FØR



ETTER

